

LEGEPLADSINSPEKTION


Udført for:

Grundejerforeningen Norgesgade, Islandsgade og
Grønlandsgade

Grundejerforeningen Norgesgade, Islandsgade og
Grønlandsgade

Antal beliggenheder: 1

Antal redskaber: 4



Inspektionstype: Årlig hovedinspektion

Inspektion udført af:
Jacob Gregersen

Certificeret Legepladsinspektør
Certifikat nr. 0072 fra DNV

Inspektionsdato: mar. 25, 2026

Rapportnr.: JG2857
Ordrenummer: 00002755

ÅRLIG HOVEDINSPEKTION bør ske med ca. 12 måneders interval. DRIFTSINSPEKTION bør ske med 1-3 måneders interval.
RUTINEMÆSSIG VISUEL INSPEKTION bør ske dagligt-ugentligt el. eft. behov.

Indholdsfortegnelse

Kundeinformation

Inspektionsvilkår

Oversigt over beliggenhed

Beliggenhed

-

Kundeinformation

Kunde	Grundejerforeningen Norgesgade, Islandsgade og Grønlandsgade	Kundenr.	61123030
Adresse	Norgesgade 8	Kontaktperson	Ryan Sally Pedersen
Forstad/by		Kontakttilf.	61123030
Postnr./By	6950 / Ringkøbing	E-mail	enevoldsen1990@gmail.com

Inspektionsvilkår

Inspektionens formål er at klarlægge overensstemmelse med relevante standarder samt stand for legepladsredskaber/sportsudstyr inden for nedennævnte standardområder, og hvorpå der er indgået aftale om inspektion. Inspektionen er gennemført i forhold til følgende standardområder hvor det er relevant: EN1176 del 1 og 7 og EN1176 del 2, 3, 4, 5, 6 og 10 samt del 11 for legeredskaber. Dernæst EN15312 for multisport og EN14974 for Rullesport samt EN16630 for udendørs Fitness og EN16899 for Parkour. Henvielse til standardkrav fremgår af den enkelte afvigelsesbehandling. Inspektion af andre elementer som shelters, bålhytter, mål, fritstående basketkurve mm. er ikke foretaget. Inspektionsrapporteringen kan indeholde åbne afvigelser registreret ved tidligere inspektioner foretaget af DALPIN ApS, som endnu ikke er afhjulpet. Kun relevante afvigelser vil fremgå af rapporteringen.

Hvor der ikke er modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. EN1176 del 1 pkt. 6, samt hvis korrekt mærkning i henhold til EN1176 del 1 pkt. 7 eller tidligere udgave ikke er konstateret, er inspektionen gennemført ud fra de registrerede forhold. Statiske beregninger eller prøvninger er ikke foretaget i henhold til EN1176 del 1 pkt. 4.2.2 og anneks A, B og C, samt EN1176 del 6 Anneks B, C og D. Testværktøjer som er anvist i EN1176 del 1 Anneks D og EN1176 del 6 Anneks E, samt almindelige måleværktøjer er anvendt. Råd og forfald i trækomponenter er udført visuelt samt ved stiktest, med særligt fokus på bærende stolper og overliggere. Udgravninger ved stolper er foretaget efter skøn. Demontering af dele er kun foretaget hvor det er skønnet nødvendigt. Faldunderlagets stødabsorberende egenskaber er testet efter testemetode 2, anvist i EN1177, hvor det er tvivl om underlagets egenskaber. Dette afføder ikke en særskilt testrapport. Der er kun registreringer i rapportingen, når grænseværdierne for HIC eller MaxG er overskredet. Hvor en selvstændig dokumentation efter testmetode 1 anvist i EN1177 ønskes, vil en særskilt test være nødvendig.

Certificeret legepladsinspektør




Jacob Gregersen

Oversigt over beliggenhed

Grundejerforeningen Norgesgade, Islandsgade og Grønlandsgade (LP01)		Adresse: Norgesgade 19, Ringkøbing. 6950			Side 3
Kontaktperson: Ryan Sally Pedersen		E-mail: ryan.sally.p@gmail.com		Telefon: 61123030	
Risikovurdering	4	2			
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Beliggenhed: Grundejerforeningen Norgesgade, Islandsgade og Grønlandsgade (LP01)

Adresse: Norgesgade 19, Ringkøbing. 6950



Redskabsoversigt



Navn: Gyng
 Redskabstype: 1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 3



Navn: Vippe
 Redskabstype: 1.6 - Vipperedskab/1.6d - Flerpunktvippe (type 3)
 Producent: Ledon

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Legesystem
 Redskabstype: 2 - Kombinationsredskaber/2.4 - Med flere tilslutningsredskaber
 Producent: Larslaj

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Vippedyr
 Redskabstype: 1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktvippe (type 2)
 Producent: Ledon

Åbne
 anmærkninger: 1

Redskab - Gyng, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Norgesgade, Islandsgade og Grønlandsgade

Navn: Gyng
Redskabsnr.: LP01.2
Producent: Ukendt producent
Materiale: Robinia

Fri faldhøjde: 1.600 mm
Småbørn
Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Beskrivelse	Der er brud på gyngedækket. Der er risiko for udstikkende ståltråd. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Viste komponenter er løse og bør derfor efterspændes. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte efterspænding af befæstelselementer. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger		
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Splinten er i forfald. Den kan med fordel slibes væk, da den holder på fugten.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Vippe, 1 - Fritstående legeredskab/1.6 - Vipperedskab/1.6d - Flerpunktsvippe (type 3)
Beliggenhed - Grundejerforeningen Norgesgade, Islandsgade og Grønlandsgade

Navn: Vippe
Redskabsnr.: LP01.3
Producent: Ledon
Materiale: Kunststof/Metal
Fri faldhøjde: 600 mm
Småbørn



Anmærkning

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Beskrivelse	Viste metaldele viser tegn på rust. Metaldele skal være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger og katodisk korrosion. EN1176 Del 1 Pkt. 4.1.4 Metaller
Status	Åben
Bemærkninger	Der er konstateret begyndende rust på fjederen.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Legesystem, 2 - Kombinationsredskaber/2.4 - Med flere tilslutningsredskaber

Beliggenhed - Grundejerforeningen Norgesgade, Islandsgade og Grønlandsgade

Navn: Legesystem
 Redskabsnr.: LP01.1
 Producent: Larslaj
 Materiale: Stål/træ
 Fri faldhøjde: 1.800 mm
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Der er konstateret åbninger der kan fange brugerens fingre. Der er tale om åbninger med et mindste tværsnit mellem 8- og 25mm der kan fange brugerens fingre, som er placeret mere end 1000mm fra faldunderlaget. Risikoen opstår hvor en finger kan fanges, og kroppen stadig er i bevægelse. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre
Status	Åben
Bemærkninger	Afstanden bør gøres mindre end 8 mm eller større end 25 mm.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Vippedyr, 1 - Fritstående legeredskab/1.6 - Vipperedskab/1.6c -
Etpunktsvippe (type 2)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Norgesgade, Islandsgade og Grønlandsgade

Navn: Vippedyr
Redskabsnr.: LP01.4
Producent: Ledon
Materiale: Kunststof/Metal
Fri faldhøjde: 550 mm
Småbørn



Anmærkning

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Beskrivelse	Viste metaldele viser tegn på rust. Metaldele skal være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger og katodisk korrosion. EN1176 Del 1 Pkt. 4.1.4 Metaller
Status	Åben
Bemærkninger	Der er konstateret begyndende rust på fjederen. Det kan evt slibes og males.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Risikovurdering (informativ)

Sandsynlighed	Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud
1 - Meget høj	Hvis en anmærkning ikke bliver afhjulpnet, så vil der højst sandsynligt opstå en ulykke eller et nedbrud. Eksempler: Tyndslidte kædeled og sjækler. Meget skarpe kanter på f.eks. rutsjebaner, manglende faldunderlag i stødområdet samt kraftigt råd og svamp i bærende overliggere og fritstående stolper.
2 - Høj	Der er sandsynlighed for ulykke eller nedbrud ved normalt brug og uden udefrakommende faktorer. Eksempler: Knust glas i faldunderlag. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr uden for fri- og faldrum. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer.
3 - Uønsket	Der skal en uforudset faktor til, at det kan medføre en ulykke eller et nedbrud. Det er usandsynligt, at tilsigtet brug vil medføre alvorlig ulykke eller nedbrud. Eksempler: Manglende efterspænding af bolte, skruer og befæstelser. Lettere råd og svamp i bærende dele.
4 - Lav	Begrænset sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Kræver en væsentlig udefrakommende faktor eller en kombination af faktorer for, at ulykke eller nedbrud kan finde sted. Eksempler: voldsom og utilsigtet brug eller hærværk.
5 - Ubetydelig	Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Sandsynligheden er på niveau med to lynnedslag på samme sted.

Alvorlighed	Alvorlighedsgrad for skade
1 - Meget høj	Alvorlig skade inkl. risiko for permanent invaliditet. Eksempler: Amputation, tab af synet, rygmærskade og dødsfald.
2 - Høj	Alvorlige skader samt skader, der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler: Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme, skinneben og lårben, ryg- og nakkeskader samt kraniebrud.
3 - Uønsket	Skader, der kræver behandling af læge. Eksempler: Sår og skader, der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tæer.
4 - Lav	Minimale skader. Hudafskrabninger og slag, som kræver lettere førstehjælp.
5 - Ubetydelig	Ingen eller næsten ingen sandsynlighed for skade. Der kan være tale om beskadiget tøj eller mindre blå mærker.

Sandsynlighed	1 - Meget høj	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Høj	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Uønsket	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Lav	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Ubetydelig	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risikomatrix		5 - Ubetydelig	4 - Lav	3 - Uønsket	2 - Høj	1 - Meget høj
		Alvorlighed				

Risikoniveauer

Meget høj	1
Høj	2
Uønsket	3
Lav	4
Ubetydelig	5